

臺東縣太麻里鄉戶政事務所申請補助「辦公廳舍二樓屋頂防漏修繕」

計畫書

壹、緣由

因本所辦公廳舍已年久失修，二樓屋頂鐵皮腐蝕生鏽、破洞及縫隙逐漸擴大，每逢下雨會滲漏，造成天花板掉落、滴水以及野鳥進入築巢。目前二樓設置檔案室、會議室、儲藏室及哺乳室，尤其檔案室是存放本所公文、除戶資料及戶籍登記申請書等重要文件的場所，為維護本所文件的完整性，本案迫切急需修繕改善。

貳、亟待修繕項目：

二樓鐵皮屋頂整個拆除（約40坪）：因年久失修鐵皮腐蝕生鏽、破洞及鐵皮間有縫隙，造成雨水滲透造成天花板掉落，嚴重影響檔案室、會議室等文件的完整性。

參、經費概算：新台幣壹拾伍萬參仟壹佰伍拾元整。

項目	單位	數量	單價	金額
樹脂浪板（4合1）	坪	40	2300	92000
白鐵水槽	尺	57	350	19950
（舊）拆除 工資	式	1	8800	8800
（新）安裝 工資（含五金）	式	1	22000	22000
吊車 工資	式	1	4000	4000
隔熱板	坪	4	1600	6400
總價				153150